

HLAVNÍ FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A. Zásobník automatického podávání | H Viz bezpečnostní pokyny |
| B. Klapka automatického podávání | I. Ovládací panel a LED kontrolky |
| C. Vypněte vypínač | 1. Změnit směr |
| ○ 1. Vypnuto (OFF) | 2. ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) |
| I 2. Zapnuto (ON) | a spustit (modrá)/Otevřená nádoba |
| D. Otvor pro manuální podávání | 3. Vymout papír (červená) |
| E. Výtažná nádoba | 4. Plná nádoba (červená) |
| F. Kolečka | 5. Přehřátí (červená) |
| G. Rozšíření zásobníku automatického podávání | |

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skartuje: papír, plastové kreditní karty*, kancelářské svorky* a malé sponky na papír*
*Manuální podávání

Nepoužívejte pro skartování: samolepicích štítků, skládaného papíru, průsvitných diapozitivů, novin, lepenky, velkých spon na papír, laminátových materiálů, desek na papír, rentgenových snímků nebo plastických materiálů jiných, než jsou uvedeny výše

Velikost rozřezaných kusů:

Mini řez 4 mm × 10 mm

Maximálně:

listů na běh (automatické podávání) 100*
listů na běh (manuální podávání) 10*
karta na běh 1*
šířka otvoru na papír 220 mm

*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220–240 V, 50/60 Hz, 1,1 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může snížit kapacitu. Maximální doporučené denní použití: 1000 listů; 15 kreditních karet.

⚠ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si je před použitím zařízení!







- Požadavky na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Dříve, než začnete skartovací stroje používat, přečtěte si prosím celou příručku k použití.
- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do vstupu pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo je odpojte od sítě.
- Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, přepněte na Zpětný chod (←←) k uvolnění předmětu.
- NEPOUŽÍVEJTE na skartovací zařízení ani v jeho blízkosti přípravky obsahující aerosoly či maziva na bázi ropy nebo aerosolů. NEPOUŽÍVEJTE NA SKARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ „STLAČENÝ VZDUCH V PLECHOVCE NA ČIŠTĚNÍ TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍST“. Páry z hnacích náplní a maziva na bázi ropy se mohou vznítit a způsobit těžká zranění.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno nebo je vadné. Nerozebírejte skartovačku. Zařízení neumísťte blízko zdroje tepla nebo vody.
- Pohybující se části: nedotýkejte se jich.

- Tato skartovačka má hlavní vypínač (C), který musí být v poloze ZAPNUTO (I), aby byla skartovačka v provozu. V případě nouze přepněte tento vypínač do polohy VYPNUTO (○). Tím se skartovačka okamžitě zastaví.
- Nedotýkejte se obnažených ostří pod hlavou skartovacího stroje.
- Skartovací stroj musí být zapojen do zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.
- NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartaci pozdravných kartiček se zvukovým čipem nebo bateriemi.
- Určeno k použití pouze v interiéru.
- Před čištěním nebo opravou odpojte drtič.

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA K PROVOZU

INSTALACE KOLEČEK




ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVAČKY




Nepřetržitý provoz: Maximálně 15 minut

POZNÁMKA: Po každém průchodu pokračuje zařízení krátce v provozu až do úplného uvolnění otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajícím déle než 15 minut zahájí zařízení automaticky přestávku v délce 35 minut umožňující jeho ochlazení.

MANUÁLNÍ PODÁVÁNÍ




1 Zapojte skartovačku a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I)



2 Zaveďte papír/štítek do otvoru pro papír a pusťte jej

AUTOMATICKÉ PODÁVÁNÍ



1 Zapojte skartovačku a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I)



2 Rozšířte zásobník do otvoru pro papír a pusťte jej



3 Přidejte papír



4 Skartování spustíte stisknutím tlačítka start (▷)

* **Nepoužívejte rozšíření zásobníku automatického podávání pro přesunutí skartovacího stroje.**

POKROČILÉ FUNKCE VÝROBKU



SILENT SHRED™

Technologie SilentShred™ umožňuje skartaci bez rušivého hluku.



SLEEP MODE

Klidový režim
Tato funkce šetří energii automaticky vypne zařízení po 2 minutách, kdy neprobíhá skartování.



AUTO REVERSE

Automatický posun zpět
V případě uvíznutí papíru zastaví práci a otočí směr pohybu papíru.

PROVOZ V KLIDOVÉM REŽIMU

Tato funkce vypne skartovací stroj po dvou minutách nečinnosti.

V KLIDOVÉM REŽIMU



1 Pro výstup z klidového režimu, stiskněte start (▷)



nebo vložte papír


Další informace o všech pokročilých funkcích výrobků Fellowes naleznete na webu www.fellowes.com

ÚDRŽBA VÝROBKU

MAZÁNÍ SKARTOVACÍHO STROJE OLEJEM

Abyste zajistili nejvyšší výkon, je třeba všechny mini skartovací stroje promazat. Pokud není skartovač naolejován, může mít menší kapacitu papíru, může při skartování vydávat nepříjemný hluk a mohl by se i zastavit. Abyste se těchto problémů vyvarovali, doporučujeme skartovací stroj při každém vyprázdnění nádoby na odpad namazat olejem.

ŘÍDTE SE NIŽE UVEDENÝMI POKYNY PRO MAZÁNÍ A CELÝ POSTUP PŘEVEDETE DVAKRÁT



1 *Na vstupní otvor naneste olej



2 Nastavte na 2-3 vteřiny na Zpětný chod (◀◀)

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

* Používejte pouze nikoli aerosolový rostlinný olej v nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellowes 35250




ČIŠTĚNÍ INFRAČERVENÝCH SENZORŮ AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ


Senzory detekce papíru jsou zkonstruovány pro provoz bez údržby. Někdy se však může stát, že se senzory zablokují prachem z papíru, což způsobí, že motor poběží, i když ve skartovači nebude žádný papír.

(Poznámka: dva senzory detekce papíru jsou umístěny ve středu otvoru pro papír.)


POSTUP ČIŠTĚNÍ SENZORŮ




1 Vypněte skartovačku a odpojte ji ze zásuvky



2 Zjistěte umístění infračerveného senzoru automatického spuštění



3 Namočte vatičku do čistého líhu



4 S použitím vatičky setřete nános nečistoty ze senzoru pro zjišťování papíru

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH



Indikátor přehřátí: Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovací stroj přesáhl maximální povolenou provozní teplotu a musí se ochladit. Po dobu regenerace zůstane tento indikátor rozsvícen a skartovací stroj nepoběží. Další informace o průběžném provozu a regenerační době skartovacího stroje naleznete v oddílu Základní skartovací provoz.



Plná nádoba: Pokud se rozsvítí tato kontrolka, je nádoba na odpad plná a musíte ji vyprázdnit. Používejte vak Fellowes 36053.

Otevřená nádoba: Pokud je nádoba otevřená, skartovací stroj nebude pracovat. Zavřete nádobu a pokračujte ve skartování.



Odstanit papír: Pokud se rozsvítí tento indikátor, stiskněte tlačítko pro zpětný chod (◀◀) a odstraňte papír. Snižte množství papíru na přijatelný počet a znovu listy zaveďte do otvoru pro papír.